В Ижевске начата доследственная проверка в связи с хлопком газа на автомойке

Следственным отделом по Первомайскому району города Ижевска следственного управления СК России по Удмуртской Республике начата доследственная проверка в связи с хлопком газа в помещении автомойки на улице Ильфата Закирова в Ижевске (ч. 1 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По данным следствия, 18 декабря 2023 года в 7.50 в помещении автомойки на улице Ильфата Закирова в Ижевске произошел хлопок газовой смеси в результате утечки газа в газовых котлах, использовавшихся для отопления помещения. На момент инцидента клиенты на автомойке отсутствовали. Вследствие возникшего пожара пострадали находившиеся там двое мужчин - ее руководитель и администратор, получившие ожоги. Им оказана медицинская помощь, в настоящее время угрозы их жизни нет.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике

На место происшествия выехали следователи СК, проводится его осмотр, опрашиваются очевидцы. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего.

18 Декабря 2023

Адрес страницы: https://udm.sledcom.ru/news/item/1846863

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике